

MODULARIO
Comunicazioni - 2**Ministero delle Comunicazioni**

Amministrazione Centrale

SEGR. GEN. PROTO

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0011043 - 06/02/2008 - USCITA

Roma, 5 febbraio 2008..... 20.....

*Ministero**delle Comunicazioni*

Segretariato Generale - Ufficio I

Sorveglianza del mercato

Prot. n. /T56/06/BRI

Allegati

Risp. al n.

del



MINCOM 000041305500

003 / 306

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
D.G. Gestione Risorse Umane

- 7 FEB. 2008

UFFICIO CIFRA E TELEGRAFO

- A tutti gli Ispettorati territoriali del
Ministero delle comunicazionip.c. Ministero dell'interno - Dip. Di P.S.
Servizio di Polizia postale e delle
comunicazioni - Div. I
Via Tuscolana, 1558 - 00175 RomaMinistero delle comunicazioni
Direzione generale pianificazione e
gestione spettro radioelettrico - Uff. II- Ministerio de industria, turismo y
comercio - Subdirección general de
infraestructuras y normativa técnica
Secretaría de Estrado de
telecomunicaciones y para la sociedad de
la información
Capitan Haya, 41 - 28071 Madrid
c.a. Juan Antonio Mayayo Leiva- Tellink Sistemas de Comunicación
Maria Tubao, 5 - 28050 Madrid
c.a. Angel M. De la Torre**OGGETTO:** controlli su apparati TLC ai sensi del D.Lgs. 269/01 - PBX Tellink mod.
Routel Public.

Con nota del 31 gennaio 2008 la Società Tellink ha dichiarato l'intenzione di ricondurre a conformità il centralino telefonico mod. Routel Public, relativamente al requisito essenziale concernente la sicurezza elettrica

La stessa Società Tellink ha ammesso che in esercizio ci possano essere taluni centralini con problematiche relative alla continuità elettrica nel sub-rack, quindi non rispondenti ai criteri dettati dalla norma per la sicurezza elettrica e a tal proposito si è impegnata, entro il tempo utile di 45 giorni, a controllare tutti gli impianti dei Phone Center dove sono installati i centralini *de quo*, sperando tutte le procedure necessarie atte ad assicurare che tutto il sub-rack abbia le connessioni equipotenziali poste in sicurezza.

Pertanto si richiama l'applicazione dell'4 comma 5 del D.M. 275/02 che dispone "*Il responsabile dell'immissione sul mercato può decidere il ritiro dell'apparecchio dal mercato per evitare le verifiche tecniche e l'eventuale accollo delle relative spese*".

Sarà cura dell'Ufficio scrivente fornire ulteriori indicazioni in merito.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Segretario Generale
(Dott. Marcello Fiori)

